

Einsatz

- Prüfung von Füllstoffen und Pigmenten

Methode: Verschleißwirkung von Füllstoffen und Pigmenten nach Breuning ZM V/27.7/90

Anwendungsbereich: Verschleißwerte von 10 g/m²-130 g/m²

Grenzen: Proben die zur Ausbildung von Gleitschichten neigen können nicht geprüft werden

Anwendungsbeispiele

- Prüfverfahren für den Verschleiß von Phosphorbronze-Papiermaschinensieben

